

Areal Piltz- Brenzufer Renaturierung und Neugestaltung

vorhandene Bäume: Bluthorn

Bestand: Ufergestaltung

Der Rad- und Fußweg verläuft entlang der Ufermauer, Raum für eine Ufergestaltung ist nicht vorhanden.



Blick 1

Aufgrund der Mauerhöhe muss das Ufer durch eine Absturzsicherung abgeschirmt werden.



Blick 2

Gestaltungselemente wie ein Maschendrahtzaun schirmen das Ufer zusätzlich ab.



Blick 3

Durch die kanalartige Uferverbauung ist die Brenz kaum erlebbar.



Blick 4

Das Brenzufer ist im gesamten neuzugestaltenden Bereich nicht zugänglich.

Bestand: Lageplan



Der Rad- und Fußweg verläuft direkt entlang der Ufermauer. Für eine Ufergestaltung ist so keine Fläche vorhanden. Westlich des Wegs verläuft ein schmaler Grünstreifen. Um zu verhindern dass Autos den Fußweg zum Parken benutzen wurden Felsen in den Grünstreifen gelegt.

Die Erlebbarkeit der Brenz ist in diesem Bereich nicht gegeben, da die Ufermauer der Höhe wegen mit einer Absturzsicherung versehen ist. Diese wurde aus Maschendraht erstellt.

Aufenthaltsqualität besitzt der Bereich an der Brenz nicht. Die Felsquader in dem Grünstreifen laden nicht gerade zum Verweilen ein, da der Blick auf einen unattraktiven Maschendrahtzaun gerichtet ist.

geplante Bebauung

